

# FICHA TÉCNICA

PINTURA BLANQUEO PLÁSTICO

INVERNADERO

plantax





Ref: 0405003

## Características técnicas

- ◆ Duración: baja.
- ◆ Clasificación 1: básico.
- ◆ Clasificación 2: sin aditivos.
- ◆ Dosis: 20 Kg/ 100 L.
- ◆ Formato: saco (20 Kg).
- ◆ Solubilidad: En agua fría.
- ◆ Presentación: polvo fino
- ◆ Observaciones: de partículas muy finas permite una aplicación mucho más homogénea.

## Descripción

Producto en polvo soluble en agua a base de áridos muy finos sin aditivos para aplicación en todo tipo de cubiertas de invernadero, ya sean de plástico, policarbonato o cristal. Con esta pintura conseguimos controlar parámetros como la radiación, temperatura y humedad en el interior del invernadero.

Es un producto básico de corta duración y baja adherencia, dirigido a aquellos agricultores que necesitan aplicarlo en tiempos cercanos a la recolección. Ideal para su aplicación a partir de junio hasta el mes de septiembre. Presentado en sacos de 20 Kg.

## Ventajas

- ◆ Producto en polvo de fácil disolución en agua.
- ◆ Buen poder cubriente.
- ◆ Alto poder de reflexión.
- ◆ Producto ideal para los blanqueos entre los meses de junio a septiembre.
- ◆ Producto muy fino que protege las bombas de blanqueo.
- ◆ No agresivo frente a alambre ni plástico.
- ◆ Libre de metales pesados (libre de cromo y bromo).
- ◆ No posee poder adherente.

## Modo de empleo

- ◆ Se aplica sobre la cubierta del invernadero.
- ◆ Se remueve el producto en el envase original mediante removedor a bajas revoluciones hasta obtener homogeneidad
- ◆ Diluir el producto en agua con removedores. Es importante disponer de removedores adecuados
- ◆ Mantener la agitación continua de los removedores durante la totalidad del periodo de aplicación.
- ◆ Dosis recomendada es de 20 Kg por cada 100 L de agua.
- ◆ El rendimiento aproximado es de 1000 m<sup>2</sup> para una dosis de 20 Kg/100 L.

Tabla 1. Intensidad de sombra en función de la cantidad de producto.

| INTENSIDAD DE SOMBRA |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| 20 Kg/100 L          | 40 Kg/100 L | 60 Kg/100 L |
| Baja                 | Media       | Alta        |
| Duración baja        |             |             |

## Recomendaciones y precauciones

- ◆ No aplicar con riesgo de heladas, lluvias y fuertes vientos.
- ◆ No se debe mezclar con otros productos.
- ◆ Para una correcta adhesión la cubierta debe estar exenta de polvo, grasas o productos de blanqueo anteriores.
- ◆ No aplicar sobre cubiertas mojadas.
- ◆ La permanencia del producto depende de distintas variables ajenas a nuestro alcance como son la pluviometría máxima puntual, granizadas, fuertes vientos, años de vida del plástico y/o limpieza inadecuada de la cubierta.
- ◆ Limpiar los equipos empleados tras la aplicación con agua limpia
- ◆ En el caso de necesitar retirar el producto de la cubierta del invernadero, se aconseja realizarla con agua a presión y un posterior frote mediante medios mecánicos o manuales.

plantax

